

Glasmontagehalterung für XDS-1078

PIB-101 E/A

Diese Schnellanleitung führt Sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung des Smart Signboards XDS-1078 von IAdea.

Verpackungsinhalt



Element	Teile	Menge
A	PIB-101 E/A-Halterung	1
B	PIB-101 Abdeckung für E/A-Halterung	1
C	PIB-101 Glasmontage-Einschub	1
D	PIB-101 Glasmontagehalterung	1
E	PIB-101 Doppelseitiges Klebeband	1
F	Schraube (M3 x 5)	4
G	Schraube (M4 x 8)	4



Montage und Installation

- 1 Reinigen Sie die Oberfläche der Glasscheibe und der Glasmontagehalterung an der Stelle, an der die Glasmontagehalterung angebracht werden soll, mit einer Lösung aus Isopropylalkohol (IPA) und Wasser (im Verhältnis 1:1). Wischen Sie die Glasoberfläche dann mit einem sauberen Tuch trocken. Drücken Sie die Glasmontagehalterung auf das doppelseitige Klebeband, und lassen Sie sie 24 Stunden lang ruhen, bevor Sie das XDS-1078 mit den übrigen Montagekomponenten anbringen.



- 2 Platzieren Sie das XDS-1078 mit der Bildschirmseite nach unten auf einer ebenen Fläche, sodass die Unterseite zu Ihnen zeigt. Setzen Sie die E/A-Halterung auf die Rückseite des XDS-1078, und schrauben Sie sie an (Schrauben M4 x 8).




PIB-101 E/A - Glasmontagehalterung für XDS-1078

- 3 Führen Sie die Kabel ein, und schieben Sie die Abdeckung der E/A-Halterung von der Unterseite aufwärts in Richtung der E/A-Halterung. Die Abdeckung der E/A-Halterung ist erst dann korrekt eingerastet, wenn sie sich nicht mehr mit der Hand bewegen lässt. Schrauben Sie die Abdeckung der E/A-Halterung an der Unterseite des XDS-1078 fest (Schrauben M3 x 5), die in Ihre Richtung zeigt.



- 4 Richten Sie den Glasmontage-Einschub an den Bohrungen der oberen Hälfte des XDS-1078 aus, wobei der Pfeil in Richtung der Abdeckung der E/A-Halterung zeigt. Schrauben Sie den Glasmontage-Einschub fest (Schrauben M4 x 8).



- 5 Richten Sie die Rückseite des zusammengesetzten XDS-1078 auf die Glasoberfläche, und schieben Sie den Glasmontage-Einschub mit einer sanften Abwärtsbewegung in die auf dem Glas montierte Glasmontagehalterung. Stoppen Sie die Abwärtsbewegung, sobald Sie auf Widerstand stoßen. Schrauben Sie den Glasmontage-Einschub an der Oberseite des XDS-1078 fest (Schrauben M3 x 5), während Sie ihn in Position halten.



Produktabbildungen



Vorderseite



Rückseite



Rückseite mit Deckblatt

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!  0800-72400 98 oder 0431-310 402 12

IAdea Deutschland GmbH · Lise-Meitner-Straße 1-7 · 24223 Schwentinental · info@digitalsignage.de · www.digitalsignage.de